



# SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DANIEL MARTINS FERREIRA

e-mail: sindpba@gmail.com

FONE (0\*\*67) 3668-1017

CEP 79.500-000 – PARANAÍBA – MATO GROSSO DO SUL

CNPJ.M.F. N. 03.408.077/0001-93

Ofício nº 20/2025/SRP

Paranaíba, 30 de Janeiro de 2025.

Ao Diretor Presidente do Grupo Way Brasil  
Sr. Paulo Nunes Lopes  
Chapadão do Sul-MS

Assunto: Manutenção da faixa de domínio das rodovias MS112 e BR158.

Prezado Diretor Presidente:

O Sindicato Rural de Paranaíba vem por meio deste solicitar esclarecimentos quanto ao manejo da vegetação existente na faixa de domínio das rodovias MS112 e BR 158, nos trechos existentes sob concessão da empresa Way Brasil.

O questionamento se justifica, visto que recentemente houve um processo de reposicionamento das cercas dos produtores rurais confrontantes com as referidas rodovias, ainda não finalizado, o que resultou em uma larga faixa de vegetação entre as propriedades rurais e as rodovias. Essa larga faixa de vegetação existente nas faixas de domínio é o motivo principal da preocupação, ainda maior se for levado em consideração a grande quantidade de incêndios ocorridos no último semestre de 2024, alguns deles com início exatamente nas faixas de domínio das rodovias citadas.

Recebido  
Rodrigo 05/02/2025

Paulo Nunes Lopes



## SINDICATO RURAL DE PARANAIBA

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DANIEL MARTINS FERREIRA

e-mail: sindpba@gmail.com

FONE (0\*\*67) 3668-1017

CEP 79.500-000 – PARANAÍBA – MATO GROSSO DO SUL

CNPJ.M.F. N. 03.408.077/0001-93

Diante dos motivos anteriormente citados, surgem os seguintes questionamentos:

- Qual será o manejo empregado pela WAY BRASIL quanto a manutenção da vegetação existente nas faixas de domínio das rodovias MS112 e BR 158 nos trechos sob sua concessão? Favor mencionar a largura da área de responsabilidade da empresa, a frequência de manutenção da vegetação existente e o método de controle (roçada/químico/outro) além da altura de corte da vegetação.
- Quais os equipamentos de combate a incêndio disponíveis, de propriedade da empresa WAY BRASIL, nos trechos nas rodovias MS112 e BR 158 existentes sob concessão da mesma para combater possíveis ocorrências dessa natureza? Favor citar o tipo de equipamento, a quantidade disponível, a quantidade de efetivo disponível para operação dos mesmos além do local da base onde se encontram para eventuais atendimentos.

Certo de podermos contar com sua colaboração, na mais rápida resolução desta questão, agradecemos a atenção e apresentamos expressões de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Fábio Carvalho Macedo  
Presidente

Fábio Carvalho Macedo  
Presidente